

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o sprzedaży samochodu służbowego z wyposażeniem

DANE TECHNICZNE I ZDJĘCIE POJAZDU

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)		Dane: [C] II-2019
Marka:	DAF	Model pojazdu: FAV1800DT360
Wersja:	Pożarniczy	Nr rejestracyjny: CWLH636
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy	Rok prod.: 1980 VIN: 00182962
Data pierwszej rejestracji	1980/07/01, (w Polsce: 2015/12/21)	
Wskazanie drogomierza	39389 km	
Okres eksploatacji pojazdu (80/07/01-19/02/23)	464 mies.	
Opis rodzaju pojazdu	Pożarniczy	
Charakter wykorzystania	Akcje gaśnicze	
Kolor powłoki lakierowej kabiny	Czerwony 1-warstwowy akrylowy	
Dop. masa całkow.	14500 kg	
Rodzaj zabudowy	furgon kontenerowy	
Liczba osi / Rodzaj napędu	2 / 4x4	
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym	
Pojemność / Moc silnika	5900 ccm / 110kW (150KM)	

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA			
Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*MICHELIN 10.00 R20		60
Przednie prawe:	*MICHELIN 10.00 R20		60
Tylne LŻ:	*MICHELIN 10.00 R20		60
Tylne LW:	*MICHELIN 10.00 R20		60
Tylne PZ:	*MICHELIN 10.00 R20		60
Tylne PW:	*MICHELIN 10.00 R20		60
Zapasowe:	*MICHELIN 10.00 R20		60

OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU

Na podstawie przeprowadzonego badania technicznego w/w pojazdu w dniu 21.02.2019r w obecności przedstawiciela zleceniodawcy stwierdzono:

Pojazd wyposażony jest:

- w kabinę przystosowaną do przewozu zastępu ratowniczego sześciuosobowego (i jego sprzętu podręcznego) łącznie z kierowcą z dachowym działkiem wodnym sterowanym z wnętrza kabiny,
- kpl. oznakowanie świetlne i dźwiękowe pojazdu specjalnego zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami,
- zabudowę kontenerową z roletami samoczynnymi i dachem spełniającym rolę podestu roboczego antypoślizgowego wyposażoną: w stojaki i uchwyty sprzętu ratowniczego, autopompę firmy Ziegler z osprzętem, 2 linie szybkiego natarcia (2x40m), zbiorniki kompozytowe

przeznaczone na czynnik gaśniczy (2500 litrów wody i 250 litrów czynnika pianotwórczego), 4 nasady tłoczne i 1 ssawną, uchwyty dachowe węży ϕ 110, stelaż mocowania drabiny,

- zaczep do ciągnięcia przyczepy,
- W dniu badania pojazd w dobrym stanie technicznym i wizualnym.



Fotografie pozwalające na identyfikację obiektu